

Scania R500 6x2/4 Retarder Full Air Damage!

Allgemeine Merkmale

Marke	Scania
Unterkategorie	Standard SZM
Nummernschild	DE
Kilometerstand	594.928km
Baujahr	2019
Datum der Erstzulassung	05-07-2019
Farbe	Rot
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	559768



Eigenschaften

Kabine	Schlafkabine
Seriennummer	YS2R6X20005559768

Scania R500 6x2/4 Retarder Full Air Damage!

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x2
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	500hp

Beschreibung

SCANIA R500 6x2/4 MIT UNFALLSCHADE, FAHRBAR! AUTOMATIK GETRIEBE RETARDER VOLL LUFTGEFEDERT DEUTSCHE
BRIEF VIDEO: <https://youtu.be/FTHgqslpqU0>

Zubehör

- Automat
- DAB Radio
- Leather interior
- Luftgefederte Sitze
- Beheizbare Spiegel
- AEB
- Differentialsperre
- Spurassistent
- EBS
- Klima Automatik
- 2-din Radio
- Retarder
- Motorbremse
- Scheibebremse
- Standklima
- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Aluminium-Kraftstofftank
- Zentralverriegelung
- Dachspoiler
- Elektrische Fensterheber
- Kühlschrank
- Lufthorn
- Luftfederung
- Nebelleuchten
- Navigationssystem
- Radio/CD-Spieler
- Partikelfilter
- Sideskirts
- Schlafkabine

- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Standheizung
- Sonnenschutzklappe
- Abstandstempomat